

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu nad piwnicą sali sportowej w budynku szkoły przy ul. Ostrogórskiej 21 w Sosnowcu.

Szczegółowy zakres ekspertyzy powinien obejmować:

- ocenę stanu technicznego stropu nad piwnicą sali sportowej,
- analizę i przyczynę powstałych uszkodzeń,
- określenie zakresu robót wskazanych w ekspertyzie, jakie należy wykonać dla doprowadzenia stropu do właściwego stanu technicznego, umożliwiającego dalsze bezpieczne użytkowanie obiektu wraz z opisem technologii wykonania tych robót i podania szacunkowych kosztów,

Cel ekspertyzy:

- ustalenie obecnego stanu technicznego stropu nad piwnicą sali sportowej,
- podanie przyczyn powstania uszkodzeń,
- podanie zakresu oraz sposobu i technologii usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości celem doprowadzenia do właściwego stanu technicznego,

Liczba egzemplarzy: 3 egzemplarze,

Forma: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD

Podstawy prawne: ekspertyza musi być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Wymagania dla wykonawcy: min. 2 wykonane ekspertyzy w ciągu 3 ostatnich lat, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Termin wykonania ekspertyzy: do 26.01.2021r.